


ที่ ศธ ๐๔๑๐๖.๑๐๑๒/๑๐๔

โรงเรียนบ้านคลองบง ๑๓๙ หมู่ ๓
ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจสอบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังสูงเหล็ก
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก


(นางอภิสร่า ปวงแก้ว)
หัวหน้าสำนักปลัด

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็กได้มาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังสูงเหล็ก รูปถ้วยแชมเปญ สถานที่ก่อสร้าง ณ โรงเรียนบ้านคลองบง นั้น

เนื่องจาก โรงเรียนได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่า สภาพท่อถังประปาทรุดโทรม ผุกร่อน สนิมเกาะเหล็กมาก เมื่อมีลมพัดแรงท่อประปามีการโยกเอียงไปตามลมเล็กน้อย ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้นาน อาจจะล้มลง ทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการได้ จึงขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก เข้ามาตรวจสอบสภาพสภาพท่อถังประปา เพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติ คุวาจารย์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบง

โรงเรียนบ้านคลองบง
ผอ.๐๘๑-๐๕๔๒๙๖๐
ธุรการ ๐๘๔-๕๙๘๐๒๕๔



